


Scanner Configuration Manager 使用時の注意

Scanner Configuration Manager を使用するには、マイクロソフト社が提供している「mscomct2.ocx」が必要です。

「mscomct2.ocx」がインストールされていないホスト PC では、設定のダウンロードを行ってもスキャナへ設定が正常に反映されません。また、バーコード印刷機能を使用すると以下のようなランタイムエラーメッセージが表示されます。



Visual Basic 6.0 SP6 ランタイムは様々な方法で入手が可能です。弊社で動作を確認しているものは、ベクターの「Visual Basic 6.0 SP6 ランタイムファイル」です。

Visual Basic 6.0 SP6 ランタイムファイル

<http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se342080.html> ※ 2014/02/24 現在

※ ページの閲覧やファイルのインストール等を含めまして、全てお客様ご自身の責任においてご利用をお願いいたします。

マイクロソフトの公式配布ページをご利用頂くことも可能ですが、インストールおよび使用にあたっての作業は弊社にてご案内しておりませんのでご了承ください。

Visual Basic 6.0 Service Pack 6:ランタイム再頒布可能パッケージ (vbrun60sp6.exe)

<http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=24417> ※ 2014/02/24 現在

※ ページの閲覧やファイルのインストール等を含めまして、全てお客様ご自身の責任においてご利用をお願いいたします。