

MS910 で、バーコード読み取り後に改行されない場合の対応方法

MS910 は標準設定でバーコードデータの最後に必ず Enter を付加するようになっています。

まずは同梱クイック接続ガイドの設定初期化バーコードを MS910 で読取ってください。

ネットワーク以外の全ての設定が初期化され、それまでどのような設定になっていても必ずバーコードデータの後に Enter が付加されるようになります。

また、アプリ側で Enter を認識していない可能性もありますので、iOS または Android OS 標準のメモアプリ内でお試してください。

バーコードデータ後に改行されない場合、文字入力欄をタッチしてからオンスクリーンキーボードを表示させ、オンスクリーンキーボードで 12345 と数字を打ってから 1 回の Enter で改行されるか確認してください。

1 回で改行されないオンスクリーンキーボードであれば、1 回の Enter で改行にされるオンスクリーンキーボードに変更してください。

iOS であれば、スペースバーに English (US) と表示されるキーボード。Android であれば、Android 標準キーボードです。Android は ATOK や iWnn など複数のキーボードが存在しますが、標準キーボード以外は半角設定にしても常に文字確定が必要なものがあり、1 回の Enter では改行できません。